



No. CONTRATO	583-2018	CÓDIGO CVP	01-09-06/01-11-06/01-11-07/01-11-08	CÓDIGO CIV	1006108/1002476/1002508/1002553
FECHA	08/02/2019	LUGAR	USAQUEN - VILLA NIDIA Y LLANURITA		
ACTIVIDAD	RECORRIDO DE OBRA Y COMITÉ TÉCNICO				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

OBSERVACIONES

Se asiste a reunión extraordinaria y en recorrido de obra junto con delegados de la comunidad, el componente de la caja de vivienda popular, la interventoría y el contratista para dar respuesta a requerimientos de inconformes por parte de la comunidad, seguidamente se asiste al comité técnico de obra donde se socializa el estado actuar de la obra

ELABORÓ _____

FIRMA
NOMBRE ALBA MARIA CAMACHO R

REVISÓ _____

FIRMA
NOMBRE _____