

Contrato de Obra: Construsocial  
No. de contrato: 584 de 2016

Contratista de Interventoría: MIRS SAS Latinoamericana  
No. de contrato: 593 de 2016

## CONVOCATORIA REUNION QUINTO COMITÉ DE VEEDURIA BARRIO SAN CRISTÓBAL VIEJO

**Lugar:** Punto de Atención a la Comunidad  
**Dirección:** Calle 17 C sur # 13 A - 44 este  
**Fecha:** Martes 9 de enero de 2018  
**Hora:** 10:00 AM A 11:30 AM

Informes:  
Luisa Palma- Profesional Social  
Teléfono 3115709556  
E-mail: [sancristobal.social@gmail.com](mailto:sancristobal.social@gmail.com)

Tu barrio, tu espacio

Contrato de Obra: Construsocial  
No. de contrato: 584 de 2016

Contratista de Interventoría: MIRS SAS Latinoamericana  
No. de contrato: 593 de 2016

## CONVOCATORIA REUNION QUINTO COMITÉ DE VEEDURIA BARRIO SAN CRISTÓBAL VIEJO

**Lugar:** Punto de Atención a la Comunidad  
**Dirección:** Calle 17 C sur # 13 A - 44 este  
**Fecha:** Martes 9 de enero de 2018  
**Hora:** 10:00 AM A 11:30 AM

Informes:  
Luisa Palma - Profesional Social  
Teléfono: 3115709556  
E-mail: [sancristobal.social@gmail.com](mailto:sancristobal.social@gmail.com)





MINISTERIO DEL INTERIOR  
DE LA POLICIA  
LABORAL Y DE C.C.  
Organismo Voluntario Popular

## CONTROL DE ENTREGA DE INFORMACIÓN ÁREA SOCIAL

Código: 208-MB-FI-01

Versión: 2

Pág: 1 de 1

Vigente desde: 29/03/2017

LOCALIDAD		UPZ		BARRIO	TIPO DE PROCESO	CÓDIGO CIV	CÓDIGO CVP
Nombre	N°	Nombre	N°				
SAN CRISTOBAL	4	SAN BLAS	32	SAN CRISTOBAL	584-2016	4000934	
FECHA: 4 DE ENERO DE 2018				LUGAR: CIV 4000934			
ASUNTO: CONVOCATORIA REUNION QUINTO COMITÉ VEEDURIA				HORA: DESDE: 10:00 AM			
HASTA: 11:30 AM				N° TELÉFONO FIJO			
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO CELULAR	E-MAIL	FIRMA	
1	Ana Céspedes	41710491	Transversal 15 sur # 14 A-55 este	314-218-1261		<i>Ana Céspedes</i>	
2	José Primitisiero	19483587	Calle 17 C sur lote	311-541-4150		<i>José Primitisiero</i>	
3	Ana esperanza castro	52431137	Calle 17 C sur # 13 A-44 este	311-215-6495		<i>Ana Esperanza Castro</i>	
4	Henry Martínez	11253892	Trans. 15 sur # 11 A-49 este	315-541-3451		<i>Henry Martínez</i>	
5	Arturo Susa	19305083	Calle 17 C sur # 11 A-10 este	313-461-4690		<i>Arturo Susa</i>	
6	Marina González	51575505	Calle 17 C sur # 13 A-20 este	314-218-1261		<i>Marina González</i>	
7	Carlos Ortiz	19169085	Calle 17 C sur # 14 A-60 sur este	311-827-9789		<i>Carlos Ortiz</i>	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

ELABORÓ:  
*[Firma]*  
FIRMA: *[Firma]*  
NOMBRE: *[Nombre]*

REVISÓ:  
*[Firma]*  
FIRMA: *[Firma]*  
NOMBRE: *[Nombre]*

*[Firma]*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HÁBITAT  
Caja de Vivienda Popular

## ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4

Pág. 1 de 3

Vigente desde: 07/06/2017

<b>Tema o Asunto:</b>	Reunión quinto comité de veeduría Barrio San Cristóbal			<b>Reunión Número:</b>	7
<b>Fecha:</b>	9-01-2017	<b>Hora:</b>	10:00 AM	<b>Lugar:</b>	Frente de obra # 2 CIV 4000934
<b>Nombre y cargo de quien organiza la reunión:</b>	Luisa Fernanda Palma – Profesional Social				
<b>Archivada en:</b>	Carpeta Punto de Atención a la Comunidad				


### 1. ORDEN DEL DÍA

1. Presentación asistentes y saludo
2. Avance de obra
3. Inquietudes de la comunidad

### 2. DESARROLLO

#### 2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
La señora esperanza Castro, residente en la calle 17 C sur # 13A-44 este, pregunto cómo se va a conectar el tubo de 4" de los filtros en construcción a los costados de los muros de contención, esto con el fin de evitar humedad en su predio,	Contratista –área técnica	próximo comité	en seguimiento
Se solicitó la adecuación de la escalera de ingreso al predio del señor José Primicerio, ya que hay una persona de tercera edad y se le dificulta dar el paso porque quedó alto.	Contratista –área técnica	próximo comité	cumplido
Se solicitó adecuación del paso provisional de la casa de la Señora Carmen Sandoval, en vista que la parte técnica del contratista indicó que todavía se demora 15 días aproximadamente para rematar con dichas escaleras.	Contratista –área técnica	próximo comité	cumplido





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HABITAT  
Caja de Vivienda Popular

## ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4

Pág. 2 de 3

Vigente desde: 07/06/2017

### 2.2 Desarrollo de la reunión

1. La Profesional social de la firma contratista saluda a los asistentes del comité de veeduría del barrio San Cristóbal y la Interventoría. Luego procede a informar el objetivo de la reunión, que es informar el avance de obra.

La firma contratista hace énfasis en la importancia que tiene el comité veedor de ejercer sus funciones durante y después de la obra, toda vez que la sostenibilidad del proyecto debe ser liderada por los integrantes de dicho comité y la obra debe ser cuidada y mantenerla en las mismas o mejores condiciones de cómo se entrega. Se aclara que la vía una vez entregada a la comunidad termina la responsabilidad de la firma contratista como de la Caja de Vivienda Popular.

2. La firma contratista informó sobre los avances de las actividades de obra a la fecha, se tiene construido el 95% el 5% que falta obedece a la instalación de las barandas y remates. La actividad que se ejecutó fue la terminación de las escaleras en el costado oriental y algunos remates pendientes de los andenes y vía, se arreglaron algunos sócalos que fueron impactados en el momento de construir los andenes, se adecuo la escalera de acceso al predio del señor José Primicerio y se terminaron las escaleras de acceso al predio de la señora Carmen Sandoval.

Se procedió a realizar por el frente de una obra un recorrido donde salieron las siguientes inquietudes:

#### 4- INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

- Esperanza Castro manifestó que el acceso construido para ingresar al garaje de su predio no quedo a ras de la vía que está muy alto, la firma contratista responde que esto obedece a la pendiente de la vía, igualmente comentó que en el andén de su predio como en la cuneta el agua se está aposando, la firma contratista manifestó que iba a revisar el tema.
- Luis Castro manifestó que el agua se le está aposando en el andén? La firma contratista manifestó que va a revisar el tema.
- Diana Fonseca durante el recorrido mostró al contratista que el tubo instalado le está generando humedad a su predio, la firma contratista manifestó que va a revisar el tema.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HABITAT  
Caja de Vivienda Popular

## ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4

Pág. 3 de 3

Vigente desde: 07/08/2017


### 3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Revisar construcción del andén y la cuneta frente al predio de Esperanza Castro por el aposamiento del agua	Contratista-área técnica	próximo comité
Revisar construcción del andén frente al predio de Luis Castro	Contratista-área técnica	Próximo comité
Revisar humedad predio Diana Fonseca	Contratista-área técnica	Próximo comité

#### Observaciones:

Se le aclaró al señor Carlos Ortiz, que si los bordillos de la vía son dañados por el parqueo de sus vehículos sobre ellos se hará responsable de los daños.

Se adjunta el listado de asistencia





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HÁBITAT  
Caja de Vivienda Popular

## ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4


Pág. 1 de 1

Vigente desde: 07/06/2017

### 4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Lina Marcela Pedraza	Interventoria	
Carolina Velazquez H.	Contratista	
Loisa F. Palma	Contratista	





LISTA DE ASISTENCIA COMUNIDAD  
AREA SOCIAL

Código: 200-AMB-FI-02

Versión: 1

Pág: 1 de 1

Vigente desde 16/09/2011

FECHA:	TEMA REUNIÓN:	LUGAR:	HORA DESDE:	HORA HASTA:	COMISO ELECTRONICO	SEXO	EDAD	FIRMA
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE ENTIDAD	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELEFONO FIJO Y/O CELULAR	COMISO ELECTRONICO	SEXO	EDAD	FIRMA
1	Diana Fonsaca	52205226	San Cristobal Tuxtepec, Puebl. 7EAF1955	3188264582	cliente, no tiene correo electrónico	F	43	Diana F.
2	Arara Susa	19305023	San Cristobal Ata 15N-14AA7313414890			M	62	[Signature]
3	Ana Esperanza Castro	52431137	San Cristobal 217, sur #13AAE	312156495		F	42	[Signature]
4	José Emilio Castro	80112.656	San Cristobal 217, sur #13AAE	3118181508		H	37	[Signature]
5	Miguel Ángel Aguilar	19119503	San Cristobal 217, sur #13AAE					Miguel Ángel Aguilar
6	Heleny Martinez	11255872	JAC CARRETERA ROSA GALLE BARRIO 110995	3155413451		M	62	[Signature]
7	Horacio Palma	19280919	JAC CARRETERA ROSA GALLE BARRIO 110995	312594162		M	63	[Signature]
8	Ylady Rodriguez		JAC CARRETERA ROSA GALLE BARRIO 110995			F	68	[Signature]
9	Daniel game	19256622	San Cristobal 217, sur #13AAE	2333217				[Signature]
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
20								

RECOLECTO LOS DATOS: [Signature]

ELABORO: [Signature]

FIRMA: [Signature] NOMBRE: Diana Rodriguez



FECHA	9 DE ENERO DE 2018	LUGAR	FRENTE DE OBRA #2 CALLE 17 C SUR CON CARRERA 13 A ESTE	CODIGO CVP	04-32-01
ACTIVIDAD	REUNION QUINTO COMITÉ DE VEE DURIA BARRIO SAN CRISTOBAL VIEJO				

## REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1 integrantes comité de veeduría y contratista



FOTO 2 Integrantes comité veeduría



FOTO 3 Integrantes comité de veeduría , interventoria y CVP




FOTO 4 CVP e Interventoria



FOTO 5 Integrantes comité veeduría



FOTO 6 Integrante comité veeduría , CVP e interventoria

### OBSERVACIONES

 ELABORO  
FIRMA  
NOMBRE


  
LUISA PALMA

 REVISO  
FIRMA  
NOMBRE

